



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

SEDE DI Ponte Buggianese
STRUTTURA PROPONENTE: Ponte Buggianese – Area Tecnica – Settore Opere
PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. 1425 DEL 11/12/2014
DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO DI COMPENSORIO PADULE DI FUCECCHIO: N. 47 DEL 17/12/2014

OGGETTO: Interventi di manutenzione ordinaria urgenti effettuati al fine di eliminare condizioni di criticità riscontrate sul reticolo idrografico di competenza consortile. Impegni di spesa. Approvazione.

IL DIRETTORE TECNICO COMPENSORIO PADULE DI FUCECCHIO

Richiamati:

- la L.R. 27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 1 del 18.03.2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e gestione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza”;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 2 del 04.04.2014, “Atto di indirizzo competenze per l’apposizione delle firme sugli atti”;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 3 del 04.04.2014, “Atto di indirizzo procedure di programmazione e rendicontazione”;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 58 del 8.07.2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e gestione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza” 1° integrazione;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 77 del 31.07.2014, “Criteri organizzativi Consorzio 4 Basso Valdarno”;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 79 del 6.08.2014, “Attribuzioni ad interim funzioni di capo Settore Affari Generali e Capo Settore Catasto comprensorio area Pisana”.

Premesso che:

- a seguito di un evento meteorico di particolare intensità e di breve durata che ha interessato nelle prime ore del mattino del giorno 30/07/2014 parte del comprensorio consortile ricadente nella zona del Padule di Fucecchio, si è determinato un rapido innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua della zona che ha portato in alcuni a fare superare in alcuni casi, le soglie di allarme prefissate;
- il suddetto stato di criticità era stato segnalato dal Centro Funzionale Regionale (CFR) in data 28/07/2014 con l’adozione dello stato di allerta meteo per criticità MODERATA in base al quale, sulla scorta del vigen-

te Regolamento consortile presso la sede di Ponte Buggianese, era stato attivato il servizio di reperibilità dei tecnici ed erano state allertate le Ditte;

- l'intensità dell'evento meteorico in parola è stata tale che gli effetti al suolo hanno determinato diverse situazioni di sofferenza del reticolo idrografico, sfociate in alcuni casi in allagamenti ed ammaloramenti arginali; nello specifico i tecnici consortili che stavano monitorando la situazione riscontravano la necessità di effettuare urgentemente alcuni interventi, per la effettuazione dei quali contattavano telefonicamente l'allora Direttore di comprensorio, Ing. Lorenzo Galardini, in ferie fuori regione, il quale, per le vie brevi dava il nulla osta ad intervenire;
- i tecnici provvedevano pertanto ad effettuare i seguenti interventi :
 1. rimozione ostruzioni al regolare deflusso determinate da accumuli di vegetazione trasportati dalla piena del Torrente Bagnolo in prossimità del "Ponte Feroce", in prossimità della Strada Provinciale SR Francesca nel Comune di Larciano (PT);
 2. rimozione ostruzioni al regolare deflusso determinate da accumuli di vegetazione trasportati dalla piena del Rio Riucciolo e Fosso Calletta a monte di due ponticini, in loc. Baccane, percorsi dalla Via Francesca, nel Comune di Larciano (PT);
 3. rimozione di varie ostruzioni formate da accumuli di vegetazione trasportati dalla piena sul Fosso Candalla nel tratto che va dallo sbocco nel C. del Terzo fino a Via del Terzo nel Comune di Monsummano Terme, oltre alla rimozione di alcune alberature franate in alveo nel tratto sopra indicato; durante l'esecuzione delle lavorazioni, ed in seguito ad alcune segnalazioni ricevute da questo Consorzio, venivano rinvenute alcune buche sulle arginature del Rio Rosso, nelle parti alte dei corpi arginali, richiedendo di intervenire prontamente posizionando dei ballini di juta riempiti con sabbia di cava;
 4. rimozione ostruzioni al regolare deflusso determinate da accumuli di vegetazione trasportati dalla piena del Fosso Arrù lungo tutta la Via Vione del Padule nel Comune di Monsummano Terme;
 5. effettuazione di pompaggio delle acque del Fosso Caioni a monte del sifone, e sversamento a valle del detto sifone per alleggerire la portata che altrimenti avrebbe fatto tracimare il corso d'acqua mettendo a rischio la zona industriale limitrofa, oltre a sistemazione e ripristino sede stradale degli accessi alla zona di pompaggio;
 6. ripristino arginatura ammalorata in sinistra idraulica sul Rio Rosso nelle vicinanze di via Luacchi, nel Comune di Larciano, oltre a ripristino della viabilità utilizzata per l'effettuazione delle lavorazioni;
 7. ripristino arginatura ammalorata in destra idraulica sul Rio Rosso lungo via Monsummanese, nel Comune di Larciano, oltre a ripristino della viabilità utilizzata per l'effettuazione delle lavorazioni;
 8. rimozione attraversamento franato nell'alveo del Fosso Luacchi all'interno della Azienda di Cavalli in Via Luacchi, Larciano.

9. rimozione ostruzioni sul Rio Bolgherini depositati all'altezza di alcuni attraversamenti a monte della SS Francesca, Comune di Cerreto Guidi.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, unitamente al Capo Sezione Manutenzioni ed al Quadro Tecnico Settore Opere, con nota del 11/12/2014 n. 1425 ns prot., hanno relazionato nel dettaglio in riferimento agli interventi di cui alle premesse, evidenziando che:

- gli interventi di cui ai punti 1, 2, 6, 7, 8 del precedente elenco sono stati effettuati dalla Ditta Mariotti Snc, con sede in Cerreto Guidi (FI), e sono stati seguiti dal Dott. Ing. Mattia Bonfanti in qualità di Responsabile del Procedimento e dal Tecnico Geom. Edoardo Chiostrì in qualità di Direttore dei lavori, ed hanno comportato una spesa di € 39.786,16, oltre IVA pari ad € 8.752,95, per complessivi € 48.539,11;
- gli interventi di cui al punto 3, del precedente elenco sono stati effettuati dalla Ditta CHIPS Srl, con sede in Ponte Buggianese (PT), e sono stati seguiti dal Dott. Ing. Mattia Bonfanti in qualità di Responsabile del Procedimento e dal Tecnico Geom. Massimo Di Piazza in qualità di Direttore dei lavori ed hanno comportato una spesa complessiva di € 8.428,34 oltre IVA pari ad € 1.854,23 per complessivi € 10.282,57;
- gli interventi di cui ai punti 4 e 5 del precedente elenco sono stati effettuati dalla Ditta Spitaletto Srl, con sede in Pieve a Nievole (PT), e sono stati seguiti dal Dott. Ing. Mattia Bonfanti in qualità di Responsabile del Procedimento e dal Tecnico Geom. Marco Cortopassi in qualità di Direttore dei lavori ed hanno comportato una spesa di € 24.352,16, oltre IVA pari ad € 5.357,48, per complessivi € 29.709,64;
- gli interventi di cui al punto 9 sono stati effettuati dalla ditta Edil B srl, con sede in Cerreto Guidi, (PT) e sono stati seguiti dal Dott. Ing. Mattia Bonfanti in qualità di Responsabile del Procedimento e dal Tecnico Dott. Ing. Roberto Battaglini in qualità di Direttore dei lavori, ed hanno comportato una spesa di € 1.944,50, oltre IVA pari ad € 427,79, per complessivi € 2.372,29.

Dato altresì atto che con la nota del 11/12/2014 n. 1425 ns prot., sopra citata sono state trasmesse, in allegato, le Perizie dei lavori urgenti di che trattasi e le relative contabilità, che complessivamente sommano una spesa pari ad € 90.903,61.

Dato atto infine che con nota del 12/12/2014 n. 1436 ns prot., facendo seguito a quanto anticipato per le vie brevi nel corso dell'Ufficio di Presidenza del 4/12/2014, sono stati relazionati il Presidente ed il Direttore Generale f.f. dei lavori di manutenzione urgenti di cui trattasi.

DETERMINA

- 1) di dare atto che per i motivi riportati in narrativa si è reso necessario effettuare degli interventi di manutenzione urgenti volti ad eliminare situazioni di sofferenza e di criticità del reticolo idrografico di competenza consortile;
- 2) di dare atto che:
 - gli interventi di cui ai punti 1, 2, 6, 7, 8 dell'elenco riportato in narrativa sono stati effettuati dalla Ditta Mariotti Snc, con sede in Cerreto Guidi (FI), e sono stati seguiti dal Dott. Ing. Mattia Bonfanti in qualità di Responsabile del Procedimento e dal Tecnico Geom. Edoardo Chiostrì in qualità di Direttore dei lavori, ed hanno comportato una spesa di € 39.786,16, oltre IVA pari ad € 8.752,95, per complessivi € 48.539,11;
 - gli interventi di cui al punto 3, dell'elenco riportato in narrativa sono stati effettuati dalla Ditta CHIPS Srl, con sede in Ponte Buggianese (PT), e sono stati seguiti dal Dott. Ing. Mattia Bonfanti in qualità di Responsabile del Procedimento e dal Tecnico Geom. Massimo Di Piazza in qualità di Direttore dei lavori ed hanno comportato una spesa complessiva di € 8.428,34 oltre IVA pari ad € 1.854,23 per complessivi € 10.282,57;
 - gli interventi di cui ai punti 4 e 5 dell'elenco riportato in narrativa sono stati effettuati dalla Ditta Spitaletto Srl, con sede in Pieve a Nievole (PT), e sono stati seguiti dal Dott. Ing. Mattia Bonfanti in qualità di Responsabile del Procedimento e dal Tecnico Geom. Marco Cortopassi in qualità di Direttore dei lavori ed hanno comportato una spesa di € 24.352,16, oltre IVA pari ad € 5.357,48, per complessivi € 29.709,64;
 - gli interventi di cui al punto 9 dell'elenco riportato in narrativa sono stati effettuati dalla ditta Edil B srl, con sede in Cerreto Guidi, (PT) e sono stati seguiti dal Dott. Ing. Mattia Bonfanti in qualità di Responsabile del Procedimento e dal Tecnico Dott. Ing. Roberto Battaglini in qualità di Direttore dei lavori, ed hanno comportato una spesa di € 1.944,50, oltre IVA pari ad € 427,79, per complessivi € 2.372,29;
- 3) di impegnare la spesa di € € 48.539,11 in favore della Ditta Mariotti Snc, con sede in Cerreto Guidi (FI) al Cap. 260, "Lavori di pronto intervento" Impegno 14/50329 del bilancio dell'esercizio in corso – comprensorio del Padule di Fucecchio;
- 4) di impegnare la spesa di € 10.282,57 in favore della Ditta CHIPS Srl, con sede in Ponte Buggianese (PT) al Cap. 260, "Lavori di pronto intervento" Impegno 14/50330 del bilancio dell'esercizio in corso – comprensorio del Padule di Fucecchio;
- 5) di impegnare la spesa di € 29.709,64 in favore della Ditta Spitaletto Srl, con sede in Pieve a Nievole (PT) al Cap. 260, "Lavori di pronto intervento" Impegno 14/50331 del bilancio dell'esercizio in corso – comprensorio del Padule di Fucecchio;
- 6) di impegnare la spesa di € 2.372,29 in favore della Edil B srl, con sede in Cerreto Guidi (PT) al Cap. 260, "Lavori di pronto intervento" Impegno 14/50332 del bilancio dell'esercizio in corso – comprensorio del Padule di Fucecchio;

- 7) di dare atto che per tutti gli interventi di cui ai precedenti punti il Responsabile del Procedimento è l'Ing Mattia Bonfanti;
- 8) di dare atto che i codici CIG rispettivamente assunti per gli interventi effettuati da ogni Ditta, ed i rispettivi Conti Correnti dedicati sono i seguenti:
- a. CIG ZC01200BDC – prot. 13739 del 01/12/2014 – Lavori di manutenzione urgenti effettuati a seguito dell'evento meteorico del 30/07/2014 – Fosso Caioni e Fosso Arrù effettuati dalla Ditta Spitalletto Costruzioni Srl;
 - b. CIG Z8E1200E12 – prot. 13735 del 01/12/2014 – Lavori di manutenzione urgenti effettuati a seguito dell'evento meteorico del 30/07/2014 – Fosso Candalla e Rio Rosso effettuati dalla Ditta Chips Srl;
 - c. CIG Z231200DAA – prot. 13736 del 01/12/2014 – Lavori di manutenzione urgenti effettuati a seguito dell'evento meteorico del 30/07/2014 – Rio Bolgherini effettuati dalla Ditta Edil B Srl;
 - d. CIG ZD81200D6D – prot. 13737 del 01/12/2014 – Lavori di manutenzione urgenti effettuati a seguito dell'evento meteorico del 30/07/2014 – Rio Rosso effettuati dalla Ditta Mariotti di Mariotti Manuele e Figli Snc.

IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Gianluca SORO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la disponibilità della somma di €. 90.903,61 sul bilancio dell'esercizio in corso con le seguenti imputazioni:

- € 48.539,11 al capitolo 260 "Lavori di pronto intervento" – impegno 14/50329 del bilancio dell'esercizio in corso – comprensorio del Padule di Fucecchio;
- € 10.282,57 al capitolo 260 "Lavori di pronto intervento" – impegno 14/50330 del bilancio dell'esercizio in corso – comprensorio del Padule di Fucecchio;
- € 29.709,64 al capitolo 260 "Lavori di pronto intervento" – impegno 14/50331 del bilancio dell'esercizio in corso – comprensorio del Padule di Fucecchio;
- € 2.372,29 al capitolo 260 "Lavori di pronto intervento" – impegno 14/50332 del bilancio dell'esercizio in corso – comprensorio del Padule di Fucecchio;

Si attesta altresì l'assunzione degli impegni di spesa sopra specificati.

IL RESPONSABILE CONTABILE
Sede di Ponte Buggianese
Dott. Riccardo Ferri



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

Pubblicato all'Albo consortile a far data dal 17/12/2014
per cinque giorni consecutivi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Settore Affari Generali e Catasto

Dott. Franco Fambrini



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

PER LA SOLA COPIA CARTACEA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo consortile dal 17/12/2014 al 22/12/2014 senza opposizione.

Lì, 17/12/2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Area Affari Generali e Catasto
Dott. Franco Fambrini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

è divenuto esecutivo dall'adozione del presente atto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Area Affari Generali e Catasto
Dott. Franco Fambrini

Copia conforme all'originale
per uso interno amministrativo
contenuta in n° _____ fogli

Pisa,

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Area Affari Generali e Catasto
Dott. Franco Fambrini