



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

SEDE DI Ponte Buggianese
STRUTTURA PROPONENTE: Ponte Buggianese – Area Tecnica – Settore Opere
PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. XXX DEL XXX
DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO DI COMPENSORIO PADULE DI FUCECCHIO: N. 52 DEL 30/12/2014

**OGGETTO: Sistema di monitoraggio idro – pluviometrico in dotazione al Consorzio presso il compensorio n. 14.
Effettuazione interventi di manutenzione e di riparazione. Impegni di spesa. Approvazione.**

IL DIRETTORE TECNICO COMPENSORIO PADULE DI FUCECCHIO

Richiamati i seguenti atti:

- la L.R. 27 dicembre 2012, n.79 *“Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”*;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 1 del 18/03/2014, *“Atto di indirizzo per l’organizzazione e gestione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza”*;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 2 del 04/04/2014, *“Atto di indirizzo competenze per l’apposizione delle firme sugli atti”*;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 3 del 04/04/2014, *“Atto di indirizzo procedure di programmazione e rendicontazione”*;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 58 del 08/07/2014, *“Atto di indirizzo per l’organizzazione e gestione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza” 1° integrazione*;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 77 del 31/07/2014, *“Criteri organizzativi Consorzio 4 Basso Valdarno”*;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 79 del 06/08/2014, *“Attribuzioni ad interim funzioni di capo Settore Affari Generali e Capo Settore Catasto compensorio area Pisana”*.

Premesso che:

- facendo seguito alle comunicazioni formulate per le vie brevi dai tecnici consortili, con le quali hanno evidenziato alcuni malfunzionamenti delle centralini facenti parte del sistema di monitoraggio consortile delle condizioni idropluviometriche all’interno del compensorio n. 14, Padule di Fucecchio, con apposita nota

di servizio del 3/11/2014 n. 1148, indirizzata al Presidente, ed al Direttore Generale è stata rappresentata l'esigenza di procedere celermente alla loro riparazione;

- la suddetta esigenza è stata altresì illustrata nel corso della seduta dell'Ufficio di Presidenza tenutosi lo scorso 3 Novembre, evidenziando l'importanza dei dati che il sistema di monitoraggio in parola raccoglie, e che mette a disposizione dei tecnici che effettuano il servizio di reperibilità in caso di criticità segnalate dal Centro Funzionale della Regione Toscana in caso di avverse condizioni meteo.

Dato atto che, come evidenziato anche nella nota di servizio del 3/11/2014 n. 1148, richiamata in premessa:

- in passato la manutenzione di tale sistema era stata affidata alla ditta ETG Srl di Scandicci, che ha realizzato il sistema medesimo, mettendo in opera anche apparecchiature e software proprietario, il cui contratto risulta però scaduto ormai da qualche mese, così come da nostra comunicazione prot. 3262 del 04.06.2014, trasmessa alla Ditta in parola;
- per quanto sopra, nelle more che l'Amministrazione consortile provveda all'adeguamento del sistema di monitoraggio in parola secondo gli standard dettati dalla Regione Toscana, è stata sottolineata l'importanza di effettuare comunque gli interventi di manutenzione o di riparazione della strumentazione che al momento presenta dei malfunzionamenti oltre ad effettuare una verifica generale, individuando la ditta ETG Srl per la effettuazione delle riparazioni, per i motivi sopra indicati;
- detta proposta ha trovato accoglimento da parte dell'Ufficio di Presidenza con la prescrizione di effettuare interventi di manutenzione fino all'occorrenza massima di € 10.000,00.

Accertata la propria competenza.

DETERMINA

1. di dare della necessità di effettuare gli interventi di manutenzione o di riparazione della strumentazione costituente il sistema di monitoraggio idropluviometrico che al momento presenta dei malfunzionamenti oltre ad effettuare una verifica generale, individuando la ditta ETG Srl per la effettuazione delle riparazioni, per i motivi riportati in narrativa;
2. di rinviare a successiva Determina l'affidamento vero e proprio del servizio di riparazione e assistenza di cui al precedente punto 1;



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

3. di impegnare la spesa di € 10.000,00 per la effettuazione del servizio di cui al precedente punto 1, sul Cap. 280, “Spese per servizio di vigilanza e prevenzione rischio idraulico” del bilancio di previsione anno 2014 – sede Padule di Fucecchio, che presenta la necessaria disponibilità (Imp 14/50349).

IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Gianluca SORO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la disponibilità della somma di € 10.000,00 sul cap. 280 “Spese per servizio vigilanza e prevenzione rischio idraulico” del Bilancio di previsione anno 2014 sede di Ponte Buggianese, che presenta la necessaria disponibilità e l’assunzione del relativo impegno imp. n. 14/50349.

IL RESPONSABILE CONTABILE
Sede di Ponte Buggianese
Dott. Riccardo Ferri

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal 30/12/2014
per cinque giorni consecutivi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Settore Affari Generali e Catasto
Dott. Franco Fambrini



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

PER LA SOLA COPIA CARTACEA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo consortile dal 30/12/2014 al 04/01/2015 senza opposizione.

Lì, 30/12/2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Area Affari Generali e Catasto
Dott. Franco Fambrini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

è divenuto esecutivo dall'adozione del presente atto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Area Affari Generali e Catasto
Dott. Franco Fambrini

Copia conforme all'originale
per uso interno amministrativo
contenuta in n° _____ fogli

Pisa,

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Area Affari Generali e Catasto
Dott. Franco Fambrini