

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

SEDE DI Ponte Buggianese

STRUTTURA PROPONENTE: Ponte Buggianese – Area Tecnica – Settore Opere

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. 21 DEL 09/01/2015

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO DI COMPRENSORIO: N. 1 DEL 12/01/2015

OGGETTO: Servizio di manutenzione apparato di telemonitoraggio ambientale - Fondi del Consorzio; codice C.I.G. **ZD5126FF30** per i lavori di cui trattasi.- ditta: "E.T.G". con sede in Scandicci (FI), via di Porto 159, C.F./P.IVA 01914740483 - Affidamento diretto. Approvazione.

#### IL DIRETTORE TECNICO COMPRENSORIO PADULE DI FUCECCHIO E VALDERA

## Richiamati:

- la L.R. 27 dicembre 2012, n.79 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica modifiche alla L.R. 69/08 e alla L.R. 91/98 abrogazione della L.R. 34/94";
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 1 del 18.03.2014, "Atto di indirizzo per l'organizzazione e gestione provvisoria del Consorzio compiti della dirigenza";
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 2 del 04.04.2014, "Atto di indirizzo competenze per l'apposizione delle firme sugli atti";
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 3 del 04.04.2014, "Atto di indirizzo procedure di programmazione e rendicontazione";
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 58 del 8.07.2014, "Atto di indirizzo per l'organizzazione e gestione provvisoria del Consorzio compiti della dirigenza" 1° integrazione;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 77 del 31.07.2014, "Criteri organizzativi Consorzio 4 Basso Valdarno";
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 79 del 6.08.2014, "Attribuzioni ad interim funzioni di capo Settore Affari Generali e Capo Settore Catasto comprensorio area Pisana".

## Premesso che:

- fin dai primi anni '90 il Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio aveva predisposto un sistema di controllo delle precipitazioni e dei livelli idrometrici dei principali corsi d'acqua che è stato nominato "telemonitoraggio ambientale";
- il suddetto sistema, progressivamente ampliato e perfezionato fino a giungere alla consistenza ed alla capillarità odierna, richiede degli interventi periodici di controllo e riparazione per garantirne il regolare funzionamento;



Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

- la Ditta fornitrice delle apparecchiature ed il software di gestione del sistema da remoto è la "E.T.G." di Scandicci (FI) che ha effettuato per tutto il periodo pregresso e fino alla scadenza dell'ultimo contratto di manutenzione, avvenuta lo scorso maggio, gli interventi di manutenzione del sistema citato, fornendo un servizio regolare e puntuale;
- attualmente l'Amministrazione Consortile sta predisponendo gli atti per adeguare il sistema di monitoraggio in parola alle specifiche regionali, affinché il medesimo possa essere inserito nella rete di telerilevamento del Centro Funzionale:
- a seguito del suddetto adeguamento l'Amministrazione procederà altresì ad individuare la Ditta alla quale affidare il servizio di assistenza e di manutenzione.

Dato atto che con Determina del Direttore Tecnico del comprensorio Padule di Fucecchio n. 52 del 30/12/2014, dando atto della necessità di effettuare gli interventi di manutenzione o di riparazione della strumentazione costituente il sistema di monitoraggio idro-pluviometrico di cui alle premesse, è stato disposto di impegnare la somma di € 10.000,00.

Rilevato che con nota del 09/01/2015 n. 21 ns prot. viene evidenziato che:

- sono stati riscontrati alcuni malfunzionamenti da verificare e da ridurre in pristino quanto prima data l'utilità del sistema in special modo durante la stagione piovosa;
- i malfunzionamenti di cui al punto precedente, allo stato attuale, riguardano:
  - ✓ il pluviometro istallato presso il rifugio "Uso di Sotto" (rif. Stazione n° 302), sul monte Battifolle;
  - ✓ la centralina di lettura e trasmissione del medesimo pluviometro;
  - ✓ l'idrometro presso l'idrovora della Pescia Morta;
  - ✓ la batteria tampone della Stazione Avaglio (rif. n° 321) e della Stazione idrometrica della Pescia di Pescia (rif. n° 304), posta sul ponte della Vittoria a Ponte Buggianese;
  - ✓ il sistema di trasmissione dell'idrometro posto in corrispondenza del ponte di Cavallaia sul Canale Usciana (rif. Stazione n° 308).

Rilevato altresì che, con la nota del 09/01/2015 n. 21 ns prot, sopra citata, il Responsabile del Procedimento degli interventi in parola, al fine della risoluzione dei malfunzionamenti di cui al precedente elenco evidenzia che:

è stata contattata per le vie brevi la Ditta E.T.G. la quale con nota del 5/11/2014, acquisita in atti il 13/11/2014 n. 12424 ns prot ha presentato la propria migliore offerta che comporta una spesa complessiva di € 6.063,40, di cui € 1.093,40 di I.V.A., rendendosi disponibile ad effettuare gli interventi in tempi brevi;



Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

- per la Ditta E.T.G. è stata acquista in data 15/12/2014 al n. 14861 ns. prot. la regolarità contributiva (DURC);
- in data 29/12/2014 al n. 15525 ns. prot. è stata acquisita la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 circa il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Dlgs 163/2006;
- in data 29/12/2014 al n. 15526 ns. prot. è stata acquisita la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 3 L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i.
- il codice CIG **ZD5126FF30**, acquisito in atti il 22/12/14 n. 15329 ns prot;
- nelle more dell'adeguamento funzionale del sistema di monitoraggio in parola alle specifiche dettate dalla Regione Toscana è presumibile che potranno verificarsi ulteriori malfunzionamenti che, stante l'importanza che il sistema in parola assume per i tecnici consortili impegnati nel servizio di reperibilità, è necessario che vengano risolti in tempi brevi;

Dato infine atto che con la nota n. 21 del 9/1/2015 sopra citata, il Responsabile del Procedimento per tutto quanto sopra, propone:

- di affidare alla Ditta E.T.G. di Scandicci (FI) il Servizio di riparazione dei malfunzionamenti riscontrati sul sistema in parola e di cui al precedente elenco, come da loro offerta economica del 5/11/2014, acquisita in atti il 13/11/2014 n. 12424 ns prot., comportante una spesa complessiva di € 6.063,40, di cui € 1.093,40 di I.V.A.;
- per fare fronte celermente agli eventuali successivi malfunzionamenti di cui al precedente punto è opportuno destinare preventivamente una ulteriore somma di almeno € 3.500,00.

# Visto

- l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Il regolamento per l'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture in economia approvato dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n°5 del 08/04/2009 tutt'ora vigente per Decreto del Presidente n°58 del 08/07/2014;
- l'art. 38, comma 2, della L.R. 38/2007 e ss.mm.ii. "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro".

Ritenuto pertanto di procedere secondo quanto proposto dal Responsabile del Procedimento con nota n. 21 del 09/01/2015 di cui sopra.

Accertata la propria competenza



Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

#### **DETERMINA**

- 1) di affidare alla Ditta E.T.G. di Scandicci (FI) il Servizio di riparazione dei malfunzionamenti riscontrati sul sistema in parola e di cui al precedente elenco, come da loro offerta economica del 5/11/2014, acquisita in atti il 13/11/2014 n. 12424 ns prot., comportante una spesa complessiva di € 6.063,40, di cui € 1.093,40 di I.V.A.;
- 2) di fare fronte alla spesa di cui al precedente punto 1 di € 6.063,40 con l'impegno 14/50349 assunto con determina del Dirigente Tecnico del comprensorio Padule di Fucecchio n. 52 del 30/12/2014, assumendo apposito sub impegno (14/50349 sub 01) al Cap. 280R del bilancio di previsione anno 2014, sede Padule di Fucecchio;
- 3) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi è il Geom. Aldo Stefano Guggino.

IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Gianluca SORO



Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

# VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la disponibilità della somma di  $\in$  6.063,40 sul bilancio dell'esercizio in corso - gestione residui (14/50349) e l'assunzione del relativo sub 14/50349/01 di pari importo sul bilancio dell'esercizio in corso comprensorio del Padule di Fucecchio.

IL RESPONSABILE CONTABILE Sede di Ponte Buggianese Dott. Riccardo Ferri

Pubblicato all'Albo consortile a far data dal 12/01/2015 per cinque giorni consecutivi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Settore Affari Generali e Catasto Dott. Franco Fambrini

# CONSORZIO DIBONIFICA EL BASSO VALDARNO

# CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

#### PER LA SOLA COPIA CARTACEA

# CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Lì, 12/01/2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Area Affari Generali e Catasto Dott. Franco Fambrini

# CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

è divenuto esecutivo dall'adozione del presente atto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Area Affari Generali e Catasto Dott. Franco Fambrini

Copia conforme all'originale
per uso interno amministrativo
contenuta in n° fogli
Pisa,
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Area Affari Generali e Catasto

Dott. Franco Fambrini